

# Rückrufdatenbank

---

## Abblendlicht und Fahrtrichtungsanzeiger ohne Funktion

### Betroffene Fahrzeuge

Marke: MERCEDES-BENZ  
Modelle: EQT, CITAN,  
ECITAN, T-KLASSE  
Produktionszeitraum: 06.06.2024 -  
23.12.2024

### Kontakt zum Hersteller

Auskünfte und detaillierte Informationen erhalten Sie direkt vom Hersteller oder einer Vertragswerkstatt.

Bitte halten Sie für Rückfragen den Rückrufcode des Herstellers bereit:  
**5496537**

 0080012777777

### Mangelbeschreibung

Unter anderem sind das Abblendlicht und die Fahrtrichtungsanzeiger ohne Funktion.

### Maßnahme

Die Software des zentralen Gateway-Steuergerätes wird aktualisiert.

### Weitere Informationen

#### Mögliche Eingrenzungen der betroffenen Fahrzeuge

Der Hersteller hat keine Angaben zu möglichen Eingrenzungen gemacht.

#### Bekannt Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden

Keine

#### Potentiell betroffene Fahrzeuge

Weltweit: 4.160      Deutschlandweit: 1.714

## Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA

 In Untersuchung 

### KBA-Referenznummer

15436R